

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr. 080524C01



Vērtēšanas datums 08.05.2024.g.

Apskates vieta: Jēkabpils, Zemgales iela 24/1.

Īpašnieks	SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI"		
Adrese	Jēkabpils, Zemgales iela 24/1, LV-5201.		
Reģistrācijas Nr.	KM - 5747	Dzinēja tilpums, l	2,2
Marka, modelis	FORD TRANSIT	Dzinēja jauda, kW	81,0
Izlaiduma gads	2007	Pilna / pašmasa	3000/1903
Reģistrācija	22.11.2007.g.	Degviela	Dīzeļdegviela
Virsbūves, šasijas Nr.	WF0NXXTTFN7J71579	Krāsa	Balta
Tips	Kravas kaste	Nobraukums, km	194532
Virsbūves tips, dur.sk.,sēdv.	Dubultā kab., 4 durv.,6 sēdv.	Reģ.apliecības Nr.	AF 2090985

**Komplektācija un papildaprīkojums**

Salons	Aprīkojums	Autonomā apsilde	Drošība
Māksl.ādas apdares	Automātiskā ā/kārba	Klimata kontrole	X ABS,
Elektr. Reg. Stikla pac.	Navigācija	Tonēti aizm.stikli	X Drošības spilveni
Lūka	X Audio sist.	Atpakaļskata kamera	Lietus sensors
Elektr. reg. sēdekļi	Kruīzkontrole	X Piekabes āķis	X Imobilaizers
Priekš. sēdekļi ar apsildi	Aizm.park. sens.	Vieglmetāla rit. diski	X Kravas kastes instr.kast
Sporta sēdekļi	X Mehāniskā ātrumkārbā	Lukturu mazgātāji	X Signalizācija
X Papildus sēdekļu rinda	X Stūres pastiprinātājs	Xenon	Centrālā atslēga
Multifunkc. stūre	X Borta kompjūters	Pašaptumšojoš.spoguļi	X ESP, ASR
Ādas stūre	Pilnpiedziņa	X Elektriski reg. spoguļi	Riepu spied.kontrole
Koka apdares paneli	Gaisa spilvenu piekare	X Apsildāmi spoguļi	Start-stop sist.
<b>Aprīkojuma līnija (pakete)</b>			
<b>Tehniskā apskate</b>	TA līdz 22.07.2024.g.		

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus piedāvāto vērtību analīzi, transportlīdzekļa likvidāti uz novērtēšanas brīdi, un, reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apskates brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa vispārējais tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Inženiertehniskas pārbaudes netika veiktas. Vērtējumā tiek pieņemts, ka nepastāv tādu slēptu, pie vizuālas apsekošanas nepamanāmu defektu, kas ietekmē transportlīdzekļa vērtību.

**Vērtību paaugstinoši faktori:** Nav konstatēti.

**Vērtību pazeminoši faktori:** Automašīnas vispārēja korozija: kabīnes grīda (no apak.), sliekšņi (lab.,kreis.,arī iespied.,plaisas,nekval.rem.), aizm.durv.(la.,kr.,apak.daļas), rit.diski, piekare un ritošā daļa, priek.spārnu arkas (la.,kr.), dzin.pārs.(pr.daļa,arī iespied.), jumts (pr.mala), aizmug.rāmis, kab.rāmis un priek.garensijas,dubļusargi, kravas kastes rāmis un bortu apšuvuma ierāmējumi; Kravas kastes aizmug.borta kr.eņģe - nekval.rem.; Šof.sēdek.pamatnes apšuv.(kr.puse) - plēsts; Pasaž.sēdek.pamatnes apšuv.(la.puse) - plēsts; Kab.grīdas iek.apšuv.-vietām plēsts; Dzinējam - eļļas nopl.; Riepu nodil.50%; Autom.ritošās daļas tehnisko stāvokli nav iespējams novērtēt;

**Pamatojums**

1. Konkrētā transportlīdzekļa apskate.
2. Tirgus konjunktūras datu analīze: reklāmas ss.com piedāvājums.
3. MK noteikumi Nr.295

**Secinājumi**

<b>Aptuvenā tirgus vērtība (iesk. PVN)</b>	<b>950 EUR</b>
--	----------------

**Vērtējums paredzēts:** iesniegšanai SIA "Jēkabpils pakalpojumi".

Vērtētājs Arvis Čakāns, Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. AA 328, derīgs līdz 03.02.2027.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

